6. El hospital de la Malvarrosa



Su origen es una colonia- sanatorio que no llegó a ejecutarse salvo un chalet para enfermos de tuberculosis de 1914.

En 1924, planificado por **Vicente Rodríguez Martín**, autor del Gran Casino de la Exposición Regional de 1909-10, el **Hospital de la Malvarrosa se inaugura a cargo de D. José Tomás López Trigo**. Su especialidad es el tratamiento de la tuberculosis y la poliomielitis.

Antes, durante y después de la guerra civil son directores del hospital, el **Dr. Mariano Pérez Feliu**, **D. Álvaro López**, sustituido durante la guerra por su esposa Doña Juanita Garcia Orco (licenciada en medicina en 1925), y **D. Antonio Damiá**.

Era costumbre sacar las camas a las terrazas para que les diera el sol a los pacientes, y hacer celebraciones para atraer la atención de la sociedad valenciana, como la visita de la **Fallera Mayor de Valencia y la del Athletic de Bilbao** cuando venían a jugar a Valencia.

Información general

Dirección: C/ Isabel de Villena, 2, 46011, València

Teléfono: 961 92 54 00

Situado en **avenida llana con pavimento homogéneo**.

Existe señalización contrastada con información acerca de espacios e itinerarios.

Aparcamiento

Reservadas dos plazas públicas para PMR de 450 x 310 cm, con señalización vertical y horizontal en la C/ Eugenia Viñes, a menos de 10 m de distancia, en la puerta del Hospital. Con itinerario accesible, de pavimento homogéneo hasta el Hospital.

Acceso

El Hospital dispone de dos accesos, uno desde la C/ José Ballester Gozalvo y otro por la C/ Isabel de Villena.

Acceso principal (C/ José Ballester Gozalvo) mediante puerta de doble hoja de apertura permanente con más de 90 cm de ancho libre de paso por hoja, precedida de rampa de 7,2% de inclinación, con más de 300 cm de longitud y más de 200 cm de ancho. Sin pasamanos. Sin zócalo de protección a un lado. Pavimento antideslizante.

Una vez pasada la rampa, acceso mediante dos puertas con más de 100 cm de ancho libre de paso. La primera puerta de doble hoja de apertura permanente. La segunda puerta, de apertura automática.

Acceso por la c/ Isabel de Villena mediante escalera de un tramo de 5 escalones de 15 cm de altura y 35 cm de huella. Con pasamanos triple situado a 60-100 cm de altura.

Itinerario accesible mediante rampa de dos tramos, con 12,6% de inclinación en el primer tramo y 10% en el segundo. Con más de 200 cm de longitud y más de 150 cm de ancho. Con pasamanos doble situado a cada lado de la rampa a 60-90 cm de altura. Pavimento antideslizante.

Acceso mediante dos puertas, ambas con más de 100 cm de ancho libre de paso. La primera puerta de doble hoja con más de 90 cm por hoja de apertura permanente y la segunda puerta automática.

Movilidad interior

Itinerario en planta baja sin desniveles, con pasillos de más de 120 cm de ancho.

Pavimento sin resaltes y antideslizante.

En la planta baja, situada en la sala de espera, cuenta con una exposición con un banco de imágenes históricas del Hospital de la Malvarrosa. Fotografías situadas a 140-200 cm de altura.

Parte de la exposición obstaculizada por las sillas de la sala de espera, impidiendo así el paso a sillas de ruedas.

Acceso

El Hospital dispone de dos accesos, uno desde la c/ José Ballester Gozalvo y otro por la c/ Isabel de Villena.

Acceso principal (c/ José Ballester Gozalvo) mediante puerta de doble hoja de apertura permanente, precedida de rampa de 7,2% de inclinación, con más de 300 cm de longitud y más de 200 cm de ancho. Sin pasamanos. Sin zócalo de protección a un lado. Inicio y final de la rampa no señalizado con bandas tacto-visuales. Pavimento antideslizante.

Una vez pasada la rampa, dispone de un doble acceso. La primera puerta de doble hoja de apertura permanente semiacristalada. La segunda puerta, de apertura automática, totalmente acristalada con señalización visual de bajo contraste.

Acceso mediante la c/ Isabel de Villena mediante escalera de un tramo de 5 escalones de 15 cm de altura y 35 cm de huella, sin señalización tacto-visual.

Rampa de dos tramos, con 12,6% de inclinación en el primer tramo y 10% en el segundo. Con pasamanos. Sin señalización tacto-visual al inicio y final de la rampa. Pavimento antideslizante.

Tras la rampa, acceso mediante dos puertas, la primera de apertura permanente semiacristalada y la segunda totalmente acristalada con señalización visual de bajo contraste.

Acceso

Las puertas de acceso son parcial y totalmente acristaladas.

Movilidad interior

Itinerario en planta baja libre de objetos voladizos sin señalizar.

Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo.

Existen sillas obstaculizando parte de la zona de exposición.

Existen felpudos sin anclaje delante y detrás de alguna puerta de acceso.

Movilidad

Existen paneles informativos con pictogramas o textos cortos, señalizando espacios e itinerarios.