
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PP

5829106





FOTOGRAFIAS

DIRECCIÓN Plaza de la Reina 8

DENOMINACIÓN --

REFERENCIA CATASTRAL 5829106 YJ2752H

DISTRITO 1- Ciutat Vella

C-34 CARTOGRAFÍA PGOU

SUELO Urbano 1.1 La Seu

PROTECCION ANTERIOR Nivel 3 - Protección Arquitectónica

(RI1278)-PEPRI Mercat. AP 19/02/93. BOP 19/05/93

2- DESCRIPCIÓN

PARCELA

BARRIO

CONTEXTO Urbano - Centro histórico OCUPACIÓN P. BAJA Total

IMPLANTACIÓN Entre medianeras

P. PISO Total

SUPERFICIE 225,02 m2

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Casa de Vecinos

Nº ALTURAS 4

AUTORÍA

ÉPOCA 1860 Muros de carga de ladrillo macizo

SISTEMA VERTICAL

CONSTRUCTIVO HORIZONTAL Vigas y viguetas de madera

CUBIERTA Azotea plana o terraza

FACHADA Revestimiento continuo pintado, con llagueado horizontal en planta baja franjas verticales almohadilladas flanqueando los huecos de las plantas piso

OBSERVACIONES ---

3- DESTINO Y USOS

DESTINO Privado

P.BAJA

USO ACTUAL Terciario

USO

P.PISOS

PROPUESTO Residencial y/o compatibles

ACTUAL Residencial

PROPUESTO Residencial y/o compatibles

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Rehabilitación parcial reciente

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BICs Templo y Torre de Santa Catalina e Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de protección arqueológica de Ciutat Vella (AVA-1)





PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS.

06/07

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PP

5829106

6- DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES			
VALORES			
HISTÓRICO	ARQUITECTÓNICO		
CULTURAL	Fachada	Elementos decorativos	
PAISAJÍSTICO	Cubierta	Elementos singulares	
(URBANÍSTICO	Tipología	Patios	
Define la trama urbana	Sistema constructivo	Zaguán	
Articula la trama urbana	Ocupación de parcela	Escalera	
Fetructura la trama urhana	Altura de foriados	O Jerarquización de volúmenes interiores	

DESCRIPCIÓN

Edificio entre medianeras distribuido por escalera interior con una unidad de uso por planta. Se incluye claramente dentro de los esquemas compositivos y de lenguaje propios de la Academia. Así pues, su fachada se compone simétricamente por tres ejes de balcones cuyos correspondientes huecos, así como los dos ejes plafonados interpuestos, se destacan sobre un llagueado horizontal que recorre los entrepaños. Los forjados se señalan por impostación y los huecos se remarcan con recercado moldurado rematando el conjunto una sencilla cornisa sobre los pequeños huecos de ventilación. Es manifiesta la jerarquización entre plantas tanto por su altura como por el tamaño de sus balcones. Estos son de forja sobre base mixta (entramado con azulejo y repisa de obra en medio vuelo). La estructura es de muros de carga de ladrillo con viguerío de madera.

Inventario "Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de la Cludad de Valencia". Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS AJUNITAMENT DE VALENCIA CULTURAL DE LA ZONA CENTRAL DE CIUTAT VELLA

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PP

5829106

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

Equipo Redactor

ALZADOS 1/500



Equipo Redactor

PLANTAS



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE LA ZONA CENTRAL DE CUITAT VELLA

06/07

CATÁLOGO DE RIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PP

5829106

7- NORMATIVA DE APLICACIÓN		
CONDICIONES GENERALES		
Normas Urbanísticas y de Protección de	PEP EBIC 06/07	
CONDICIONES PARTICULARES		
INTERVENCIONES PERMITIDAS		
CONSERVACIÓN	RESTAURACIÓN	REHABILITACIÓN
Mantenimiento		 Modernización de las instalaciones
Consolidación		 Redistribución del espacio interior
		 Reestructuración
		O Demolición Parcial

CONDICIONES Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

ELEMENTOS IMPROPIOS

Se deberán eliminar todos aquellos elementos que afecten a la lectura formal y tipológica del edificio, como instalaciones vistas o cuerpos o elementos añadidos con posterioridad a la construcción del edificio original que no presenten valores arquitectónicos, artísticos, históricos o culturales. La identificación de los elementos impropios deberá realizarse con carácter previo a cualquier tipo de intervención. Se observan principalmente los siguientes elementos impropios: caja de instalaciones sin integración adecuada en planta baja. Se consideran elementos impropios las instalaciones de aire acondicionado situadas en casetón de la cubierta por la afección que suponen a la Templo y Torre de Santa Catalina Mártir.

- REPOSICIÓN DE ELEMENTOS ORIGINALES
- REFORMA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR
- O DEMOLICIONES
- O OBRAS DE PLANTA NUEVA
- O PARCELACIÓN
- OTROS

En caso de realizarse intervención de carácter integral que afecte a la cubierta deberá reducirse el número de aparatos e instalaciones instaladas y modificar su situación estableciéndolas en espacios de la cubierta que no afecten a la percepción del monumento y de resultar necesario establecer protecciones de estos elementos utilizando materiales y colores relacionados con el color de la edificación para que su presencia disminuya la afección actual.

- Fachada:

Conservación y restauración.

- Cubiertas:

Conservación, restauración y rehabilitación permitiendo cambio y adaptación de materiales pero sin alterar su configuración exterior ni que el cambio transcienda a fachada o aleros.

- Sistema estructural

Conservación, restauración y rehabilitación general que suponen intervenciones de consolidación, reparación, y refuerzo.

- Elementos comunes

Conservación, restauración y rehabilitación.

- Unidades funcionales

Conservación, restauración y rehabilitación con modernización y redistribución de espacio interior de la vivienda sin alterar los elementos que forman parte de la fachada.

- Cuando el alcance y características de la intervención lo requiera, los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos incorporarán "estudios de arqueológicos o estratigrafía muraria" de sus paramentos para el estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.