

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ordenación Estructural

IGLESIA DEL SALVADOR Y SANTA MONICA

SITUACIÓN: PLAZA SANTA MONICA, 1	BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL)
BARRIO: 2- MORVEDRE	
DISTRITO: 5- LA SAIDIA	
CÓDIGO: BRL 05. 02. 15	
CATEGORIA: MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL	

1. PARCELA:

REF. CATASTRAL VIGENTE:

Cartografía Catastral: YJ2763H

Manzana: 59385

Parcela: 01-02

CART. CATASTRAL 401-11-II / IV

IMPLANTACION: ESQUINA

FORMA: Irregular

SUPERFICIE:




2. EDIFICACIÓN:

NUMERO DE EDIFICIOS: 1

NUMERO DE PLANTAS:

OCUPACION: PARCIAL

CONSERVACION: BUENO



Parcelario Municipal 2009 SIGESPA

3. CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS Y PATRIMONIALES VIGENTES:

PLANEAMIENTO: PGOU (BOE 14/01/1989)

HOJA PLAN GENERAL: 28

CLASE DE SUELO: SU

CALIFICACION: ENS-1 (Ensanche)

USO: SP (Servicio Público) y

SP-P(servicio Público Privado)

PROTECCION ANTERIOR: 2º

OTROS: Corrección de Errores: DOGV

03.05.1993



Plan General de Ordenación Urbana 1988




AJUNTAMENT DE VALENCIA


IGLESIA SANTA MONICA

4. DESCRIPCION Y REFERENCIAS HISTÓRICAS:

La iglesia forma parte del mencionado convento agustino. Se comenzó a construir en 1630 y en 1662 se añadió la capilla de la Comunión. Fue restaurada en 1902 y en 1995. El campanario, obra de Javier Goerlich Lledó, se añadió en 1915, tomando como modelo los abundantes campanarios de este tipo que existían en la ciudad.



Cartográfico Municipal 1929-1945



Cartográfico C.G.C.C.T 1980



IGLESIA SANTA MONICA

5. REFERENCIAS TÉCNICAS :

AUTOR DEL PROYECTO: Jose Camaña Pañella

FECHA DE CONSTRUCCION: Siglo XVII

SISTEMA CONSTRUCTIVO:

Muros de ladrillo, vigas de madera y revoltón de yeso.
Cerramiento de ladrillo



6. VALORES PATRIMONIALES:

Valoración urbanística:

- Valor ambiental
- Integración Urbana
- Carácter articulador
- Carácter estructural

Valoración arquitectónica:

- Adscripción tipológica
- Carácter modelo referencia
- Ref. cultural-arquitectónica

Valoración socio-cultural:

- Referencia histórica

Valoración Pormenorizada:

Fachada Principal:

Fachada trasera o lateral:

Cubierta:

Estructura espacial interna:



