

Foto 1.- Estado de la arqueta en Escultor Alfonso Gabino



Foto 2.- Estado de otra arqueta en Escultor Alfonso Gabino



Foto 3 Estado de la calzada de Escultor Alfonso Gabino



Foto 3 Detalle del estado de la calzada de Escultor Alfonso Gabino



Foto 5 Desnivel en la acera de Escultor Alfonso Gabino (Bar Nesma) cuando está seco



Foto 5 Desnivel en la acera de Escultor Alfonso Gabino (Bar Nesma) cuando ha llovido, tarda varios días en secarse

